




Nombre:	Starter Kit para careta de soldadura Speedglas 9100X
Modelo:	06-0201-20
Color:	Transparente
Marca:	3M
Descripción:	Kit de Inicio para careta de soldadura 9100 lente auto-oscu-recente 9100X. Fácil de colocar. Refaccionable Starter Kit para careta de soldadura Speedglas 9100X, Mod. 06-0201-20, incluye 5 micas externas, 2 micas internas, 1 banda para sudor.

Certificado:	
---------------------	--

Empaque:	1 pieza
-----------------	---------

Material	PVC/Polycarbonato
-----------------	-------------------

Visualmente	No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.
--------------------	---

Mantenimiento y cuidados:	Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.
----------------------------------	---

Observación general:	Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.
-----------------------------	--

Aclaración:	La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042.
--------------------	--