




<b>Nombre:</b>	Adaptador Speedglas
<b>Modelo:</b>	9100FX
<b>Color:</b>	Negro
<b>Marca:</b>	3M
<b>Descripción:</b>	Para los soldadores que trabajan en áreas de trabajo con peligros sobre la cabeza, también pueden beneficiarse de las opciones de adaptar un casco de seguridad a la careta de soldadura Speedglas™ 9100FX de 3M™ usando este adaptador para adaptar un caso.

<b>Certificado:</b>	
---------------------	--

<b>Empaque:</b>	1 pieza
-----------------	---------

<b>Material</b>	PVC/Polycarbonato
-----------------	-------------------

<b>Visualmente</b>	No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.
--------------------	---

<b>Mantenimiento y cuidados:</b>	Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.
----------------------------------	---

<b>Observación general:</b>	Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.
-----------------------------	--

<b>Aclaración:</b>	La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042.
--------------------	--