



Nombre:	Careta para soldador Speedglas 9100 FX Air
Modelo:	54-77-15
Color:	Negro
Marca:	3M
Descripción:	Para protección respiratoria y excelente campo de visión en un modelo con visor abatible, conozca el casco para soldadura Speedglas 9100 FX Air con respirador purificador de presión positiva Adflo. Filtro para soldadura Speedglas 9100X: tono oscuro variable 5, 8, 9-13 para la mayoría de tipos de soldadura con arco eléctrico. Posibilidad de bloquear cualquier tono, por ejemplo, en estado de luz 3 durante el esmerilado. Ampliación que incluye un visor protector abatible de mica clara y diseño curvo que ofrece excelente vista hacia arriba, abajo y periféricamente.

Certificado:	
---------------------	--

Empaque:	1 pieza
-----------------	---------

Material	PVC/Polycarbonato
-----------------	-------------------

Visualmente	No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.
--------------------	---

Mantenimiento y cuidados:	Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.
----------------------------------	---

Observación general:	Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.
-----------------------------	--

Aclaración:	La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a:
Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V.	
Teléfonos:	WhatsApp:
01 (55) 5958-6040	55 8825-1980
01 (55) 5958-6041	Correo:
01 (55) 5958-6042	ventas@guantesargos.com.mx
	Página Web:
	www.guantesargos.com.mx