



| | |
|---------------------|---|
| Nombre: | Guante operador/electricista piel de cerdo |
| Modelo: | GMT-104 |
| Color: | Amarillo |
| Talla: | 10 |
| Descripción: | Guante operador/electricista piel de cerdo talla 11. Industria en general, maniobristas, electricistas. |

| | |
|---------------------|--|
| Certificado: | |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------|---------|
| Empaque: | 1 pieza |
|-----------------|---------|

| | |
|-----------------|------|
| Material | Piel |
|-----------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| Visualmente | No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble. |
|--------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Mantenimiento y cuidados: | Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo. |
|----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Observación general: | Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario. |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Aclaración: | La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042. |
|--------------------|--|